

FORMAT Taraud machine HSS NPT type 1670

**Modèle :**

acier rapide HSS-E, type N, entrée forme C (2-3 filets) pour trous borgnes. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage NPT.

Remarque : ces tarauds s'utilisent comme tarauds machine et comme tarauds à main (uniquement finisseur).

Caractéristiques

Forme de filetage: NPT

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.