## **GUHRING Fraise pour clavettes, 2 dents type 3451**

## Caractéristiques

Type: Fraise à clavette

Système d'enregistrement: Weldon

Norme DIN: 327 Tolérance: e8/h10



| Туре                 | Diamètre | Longueur de<br>coupe<br>maximale | Diamètre<br>d'arbre | Longueur<br>totale | Système<br>d'enregistrement | Matériau | Norme DIN | Tolérance | Article  |
|----------------------|----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|                      | mm       | mm                               | mm                  | mm                 |                             |          |           |           |          |
| Fraise à<br>clavette | 1.5      | 3                                | 6                   | 47                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983118 |
| Fraise à<br>clavette | 2        | 4                                | 6                   | 48                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983119 |
| Fraise à<br>clavette | 3        | 5                                | 6                   | 49                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983121 |
| Fraise à<br>clavette | 3.5      | 6                                | 6                   | 50                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983122 |
| Fraise à<br>clavette | 4        | 7                                | 6                   | 51                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983123 |
| Fraise à<br>clavette | 4.5      | 7                                | 6                   | 51                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983124 |
| Fraise à<br>clavette | 5        | 8                                | 6                   | 52                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983125 |
| Fraise à<br>clavette | 5.5      | 8                                | 6                   | 52                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983126 |
| Fraise à<br>clavette | 6        | 8                                | 6                   | 52                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983127 |
| Fraise à<br>clavette | 6.5      | 10                               | 10                  | 60                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983128 |
| Fraise à<br>clavette | 7        | 10                               | 10                  | 60                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983129 |
| Fraise à<br>clavette | 7.5      | 10                               | 10                  | 60                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983130 |
| Fraise à<br>clavette | 8        | 11                               | 10                  | 61                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983131 |
| Fraise à<br>clavette | 8.5      | 11                               | 10                  | 61                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983132 |
| Fraise à<br>clavette | 9        | 11                               | 10                  | 61                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983133 |
| Fraise à<br>clavette | 9.5      | 11                               | 10                  | 61                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983134 |
| Fraise à<br>clavette | 10       | 13                               | 10                  | 63                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983135 |
| Fraise à<br>clavette | 10.5     | 13                               | 12                  | 70                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983136 |
| Fraise à<br>clavette | 11       | 13                               | 12                  | 70                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983137 |
| Fraise à<br>clavette | 12       | 16                               | 12                  | 73                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983139 |
| Fraise à<br>clavette | 13       | 16                               | 12                  | 73                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983140 |
| Fraise à<br>clavette | 14       | 16                               | 12                  | 73                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983141 |
| Fraise à<br>clavette | 15       | 16                               | 12                  | 73                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983142 |
| Fraise à<br>clavette | 16       | 19                               | 16                  | 79                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983143 |
| Fraise à<br>clavette | 17       | 19                               | 16                  | 79                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983144 |
| Fraise à<br>clavette | 18       | 19                               | 16                  | 79                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983145 |
| Fraise à<br>clavette | 20       | 22                               | 20                  | 88                 | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983147 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/2

RC0118\_0142\_FR\_02.07.2024

## Fraisage | Fraises HSS et HSSE

| Туре                 | Diamètre | Longueur de<br>coupe<br>maximale | Diamètre<br>d'arbre | Longueur<br>totale | Système<br>d'enregistrement | Matériau | Norme DIN | Tolérance | Article  |
|----------------------|----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|                      | mm       | mm                               | mm                  | mm                 |                             |          |           |           |          |
| Fraise à<br>clavette | 24       | 26                               | 25                  | 102                | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983149 |
| Fraise à<br>clavette | 25       | 26                               | 25                  | 102                | Weldon                      | m42      | 327       | e8/h10    | 11983150 |

PR-RC0118\_0142\_FR\_02:07:2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be

**ERIKS**