


## INA Galet de roulement à deux rangées Bombé Roulement à billes Avec joint d'étanchéité Série: LR5...-2RS



### Caractéristiques

**Série:** LR5...-2RS

**Avec joint d'étanchéité:** Oui

**Surface latérale:** Bombé

**Corps roulant:** Roulement à billes

Constructeur ID	Diamètre des rouleaux mm	Largeur du rouleau mm	Diamètre intérieur mm	Article
LR5002-NPPU-AH04	15		15	14177247
LR5003-NPPU-AH04	17		17	14177248
LR50/5-2RSR-HLC	17	7	5	12626890
LR5000-2RS-RR	28	12	10	14177745
LR5000-2RS	28	12	10	11670409
LR5001-2RS	30	12	12	11670410
LR5200-2HRS-TVH-XL	32	14	10	13244082
LR5002-2RS	35	13	15	11670411
LR5201-2RS	35	15.9	12	11670419
LR5003-2RS	40	14	17	11670412
LR5202-2HRS-TVH-RR-XL	40	15.9	15	13244088
LR5202-2HRS-TVH-XL	40	15.9	15	12945058
LR5004-2RS	47	16	20	11670413
LR5203-2HRS-TVH-XL	47	17.5	17	13244091
LR5302-2HRS-TVH-XL	47	19	15	13244105
LR5203-KDD-AH04	47	38	16	14192025
LR5005-2RS	52	16	25	23228499
LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL	52	20.6	20	14183564
LR5204-2HRS-TVH-XL	52	20.6	20	12983523
LR5303-2HRS-TVH-XL	52	22.2	17	13244106
LR5006-2RS	62	19	30	11670414
LR5205-2HRS-TVH-RR-XL	62	20.6	25	13244094
LR5205-2HRS-TVH-XL	62	20.6	25	13244095
LR5304-2HRS-TVH-XL	62	22.2	20	13244108
LR5304-2HRS-TVH-RR-XL	62	22.2	20	13244107
LR5007-2RS	68	20	35	11670415
LR5206-2HRS-TVH-XL	72	23.8	30	13244097
LR5206-2HRS-TVH-XL	72	23.8	30	13228541
LR5305-2HRS-TVH-XL	72	25.4	25	13244113
LR5305-2HRS-TVH-RR-XL	72	25.4	25	13244112
LR5207-2HRS-TVH-XL	80	27	35	13244100
LR5306-2HRS-TVH-XL	80	30.2	30	13244116
LR5208-2HRS-TVH-XL	85	30.2	40	13244102
LR5307-2HRS-TVH-XL	90	34.9	35	13244119
LR5308-2HRS-TVH-XL	100	36.5	40	13244122

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.