



QUICK Rändelrad (Formen) Form AA Typ 2934

| Description                                 |  | Artikel  |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P0,3 mit Fase     |  | 14597692 |
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P0,4 mit Fase     |  | 14597693 |
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P0,5 mit Fase     |  | 14597694 |
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P0,6 mit Fase     |  | 14597695 |
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P0,8 mit Fase     |  | 14597696 |
| Rändelrad PM AA 10x4x4 G7 P1 mit Fase       |  | 14597697 |
| Rändelrad PM AA 15x4x4 G7 P0,3 mit Fase     |  | 14597698 |
| Rändelrad PM AA 15x4x4 G7 P0,4 mit Fase     |  | 14597699 |
| Rändelrad PM AA 15x4x4 G7 P0,5 mit Fase     |  | 14597700 |
| Rändelrad PM AA 15x6x 6A11 G7 P0,3 mit Fase |  | 14597701 |
| Rändelrad PM AA 15x6x 6A11 G7 P0,4 mit Fase |  | 14597702 |
| Rändelrad PM AA 15x6x 6A11 G7 P0,5 mit Fase |  | 14597703 |
| Rändelrad PM AA 15x6x 6A11 G7 P0,6 mit Fase |  | 14597704 |
| Rändelrad PM AA 15x6x 6A11 G7 P0,8 mit Fase |  | 14597705 |
| Rändelrad PM AA 15x6x6A11 G7 P1 mit Fase    |  | 14597706 |
| Rändelrad PM AA 20x8x 6A13 G7 P1,2 mit Fase |  | 14597707 |
| Rändelrad PM AA 20x8x 6A13 G7 P1,5 mit Fase |  | 14597708 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P0,3 mit Fase     |  | 14597709 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P0,4 mit Fase     |  | 14597710 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P0,5 mit Fase     |  | 14597711 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P1 mit Fase       |  | 14597712 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P1,2 mit Fase     |  | 14048459 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6 G7 P1,5 mit Fase     |  | 14048460 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6A13 G7 P0,5 mit Fase  |  | 14597713 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6A13 G7 P0,6 mit Fase  |  | 14597714 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6A13 G7 P0,8 mit Fase  |  | 14597715 |
| Rändelrad PM AA 20x8x6A13 G7 P1 mit Fase    |  | 14597716 |
| Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,5 mit Fase     |  | 14597717 |
| Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P0,6 mit Fase     |  | 14597718 |
| Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P1 mit Fase       |  | 14597719 |
| Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P1,2 mit Fase     |  | 14597720 |
| Rändelrad PM AA 25x8x6 G7 P1,5 mit Fase     |  | 14597721 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)