



## SKF Accessoires pour Pompe hydraulique entraînée par air série THAP E

### Caractéristiques

Série: THAP

| Beschreibung                                        | Article  |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Ensemble de bouchon de manomètre THAP E-11          | 12553358 |
| Kit de réparation THAP 300E-10                      | 24007341 |
| Kit de réparation THAP 150E-10                      | 13386202 |
| Accessoires pour THAP pompe à air comprimé THAP E-2 | 24007354 |
| Ens. moteur pneumatique THAP E-5                    | 24007345 |
| THAP 300E-7                                         | 24007347 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.