



COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties Type: SDQ

Caractéristiques

- Type:** SDQ
Nombre de trous de boulon: 4-trous
Matériau du boîtier: Fonte ductile

Constructeur ID		Article
SDQ3134		13380781
SDQ3136		13380782
SDQ3140		13380793
SDQ3144		13380794
SDQ3148		13380795

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.