



## EPRAFORM Tube sans pression polyméthylméthacrylate PMMA X

Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Autres possibilités: couleurs et grades de matité. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.

### Informations techniques

- Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Température de -20°C à 85°C. Abréviation ISO: PMMA X.

Couleur	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Longueur mm	Article
Clair	16	12	2000	11049979
Clair	20	16	2000	11050187
Clair	25	19	2000	11212244
Clair	40	32	2000	11050302
Clair	40	34	2000	11050349

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.