

ERSA Fers à souder universel type S

Modèle :

léger et maniable, avec panne de soudage permanente ERSADUR, interchangeable, en forme de burin, coudée.

Applications :

pour un besoin de chaleur plus élevé, par ex. pour conducteurs en cuivre de 2,5 mm² à 6 mm² de section.

Livraison : avec panne de soudage.



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.