



EPRAFORM Barre pleine PMMA coulé clair

Informations techniques

- Matière synthétique transparente. Solide et rigide, très résistante aux UV. Très facile à coller et à polir. Pauvre en tensions internes. Température: -20°C à +85°C. Abréviation ISO: PMMA G.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.