



## SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés pour chaînes 8157 - 8857M

### Caractéristiques

**Type:** Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
8157-21R18M-DMSF	38.1	1.5	18	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680755
8157-23R18M-DMSF	38.1	1.5	18	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680761
8157-25R18M-DMSF	38.1	1.5	18	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680765
8157-21R30M-DMSF	38.1	1.5	30	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680757
8157-23R30M-DMSF	38.1	1.5	30	23	Ajustement fixe	Polyamide	13682534
8157-25R30M-DMSF	38.1	1.5	30	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680768
8157-21R35M-DMSF	38.1	1.5	35	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680758
8157-23R35M-DMSF	38.1	1.5	35	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680763
8157-25R35M-DMSF	38.1	1.5	35	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680770
8157-21R40M-DMSF	38.1	1.5	40	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680759
8157-23R40M-DMSF	38.1	1.5	40	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680764
8157-25R40M-DMSF	38.1	1.5	40	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680771

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.