



SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés pour chaînes 881O(TAB) - 881R TAB - 881MO VG

Caractéristiques

Type: Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
881-17R25M-DMS	38.1	1.5	25	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676542
881-19R25M-DMS	38.1	1.5	25	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676546
881-21R25M-DMS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676550
881-23R25M-DMS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676571
881-25R25M-DMS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13676598
881-17R30M-DMS	38.1	1.5	30	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676543
881-19R30M-DMS	38.1	1.5	30	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676547
881-21R30M-DMS	38.1	1.5	30	21	Ajustement fixe	Polyamide	13396196
881-23R30M-DMS	38.1	1.5	30	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676581
881-25R30M-DMS	38.1	1.5	30	25	Ajustement fixe	Polyamide	13676599
881-17R35M-DMS	38.1	1.5	35	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676544
881-19R35M-DMS	38.1	1.5	35	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676548
881-21R35M-DMS	38.1	1.5	35	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676552
881-23R35M-DMS	38.1	1.5	35	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676591
881-25R35M-DMS	38.1	1.5	35	25	Ajustement fixe	Polyamide	13676600
881-17R40M-DMS	38.1	1.5	40	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676545
881-19R40M-DMS	38.1	1.5	40	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676549
881-21R40M-DMS	38.1	1.5	40	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676561
881-23R40M-DMS	38.1	1.5	40	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676597
881-25R40M-DMS	38.1	1.5	40	25	Ajustement fixe	Polyamide	13624218

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.