



SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés pour chaînes 820-820P-831-LBP831-831VG

Caractéristiques

Type: Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
820-17R25M-DMS-SS	38.1	1.5	25	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676751
820-19R25M-DMS	38.1	1.5	25	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676755
820-21R25M-DMS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676758
820-23R25M-DMS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676761
820-25R25M-DMS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13471158
820-27R25M-DMS	38.1	1.5	25	27	Ajustement fixe	Polyamide	12975887
820-29R25M-DMS	38.1	1.5	25	29	Ajustement fixe	Polyamide	13678854
820-17R30M-DMS-SS	38.1	1.5	30	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676752
820-19R30M-DMS	38.1	1.5	30	19	Ajustement fixe	Polyamide	13395169
820-21R30M-DMS	38.1	1.5	30	21	Ajustement fixe	Polyamide	13539031
820-23R30M-DMS	38.1	1.5	30	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676762
820-25R30M-DMS	38.1	1.5	30	25	Ajustement fixe	Polyamide	13676765
820-27R30M-DMS	38.1	1.5	30	27	Ajustement fixe	Polyamide	13678847
820-29R30M-DMS	38.1	1.5	30	29	Ajustement fixe	Polyamide	13678856
820-17R35M-DMS-SS	38.1	1.5	35	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676753
820-19R35M-DMS	38.1	1.5	35	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676756
820-21R35M-DMS	38.1	1.5	35	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676759
820-23R35M-DMS	38.1	1.5	35	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676763
820-25R35M-DMS	38.1	1.5	35	25	Ajustement fixe	Polyamide	13211223
820-27R35M-DMS	38.1	1.5	35	27	Ajustement fixe	Polyamide	13678848
820-29R35M-DMS	38.1	1.5	35	29	Ajustement fixe	Polyamide	13678857
820-17R40M-DMS	38.1	1.5	40	17	Ajustement fixe	Polyamide	13676754
820-19R40M-DMS	38.1	1.5	40	19	Ajustement fixe	Polyamide	13676757
820-21R40M-DMS	38.1	1.5	40	21	Ajustement fixe	Polyamide	13676760
820-23R40M-DMS	38.1	1.5	40	23	Ajustement fixe	Polyamide	13676764
820-25R40M-DMS	38.1	1.5	40	25	Ajustement fixe	Polyamide	13676766
820-27R40M-DMS	38.1	1.5	40	27	Ajustement fixe	Polyamide	13678850
820-29R40M-DMS	38.1	1.5	40	29	Ajustement fixe	Polyamide	13678859

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.