

FORMAT Fraise isocèle H HSS type 2058



Modèle :

acier rapide, type H, DIN 847, sans revêtement, denture droite. Coupe sur la périphérie.


Applications :

pour fraiser les guidages, les encoches en forme de prismes etc.

Caractéristiques

Type: Fraise isocèle

Norme DIN: 847



Type	Norme DIN	Article
Fraise isocèle	847	23107045
Fraise isocèle	847	23107044
Fraise isocèle	847	23107020
Fraise isocèle	847	23107021
Fraise isocèle	847	23107046
Fraise isocèle	847	23107022
Fraise isocèle	847	23107023
Fraise isocèle	847	23107024
Fraise isocèle	847	23107047
Fraise isocèle	847	23107025
Fraise isocèle	847	23107026
Fraise isocèle	847	23107027

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.