

FORMAT Fraise isocèle H HSS type 2058




Modèle :

acier rapide, type H, DIN 847, sans revêtement, denture droite. Coupe sur la périphérie.

Applications :

pour fraiser les guidages, les encoches en forme de prismes etc.



Caractéristiques

Type: Fraise isocèle

Norme DIN: 847

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.