



SYSTEM PLAST Pignon moteur moulée en 2 parties fixé pour chaînes 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG

Caractéristiques

Type: Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
881-21R25M-DS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680675
881-21R35M-DS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680676
881-21R40M-DS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680677
881-21R30M-DS	38.1	1.5	25	21	Ajustement fixe	Polyamide	13396197
881-23R25M-DS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680716
881-23R30M-DS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680724
881-23R35M-DS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680733
881-23R40M-DS	38.1	1.5	25	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680738
881-25R40M-DS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680684
881-25R25M-DS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680681
881-25R35M-DS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680683
881-25R30M-DS	38.1	1.5	25	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680682

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.