



## SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés flasques de guidage en acier inox pour chaînes 800 - 802 - 805 (VG)

### Caractéristiques

**Type:** Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
800-21R18M-DMSF	38.1	1.5	18	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680961
800-23R18M-DMSF	38.1	1.5	18	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680962
800-25R18M-DMSF	38.1	1.5	18	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680963
800-21R30M-DMSF	38.1	1.5	30	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680877
800-23R30M-DMSF	38.1	1.5	30	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680881
800-25R30M-DMSF	38.1	1.5	30	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680885
800-21R35M-DMSF	38.1	1.5	35	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680878
800-23R35M-DMSF	38.1	1.5	35	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680882
800-25R35M-DMSF	38.1	1.5	35	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680886
800-21R40M-DMSF	38.1	1.5	40	21	Ajustement fixe	Polyamide	13680879
800-23R40M-DMSF	38.1	1.5	40	23	Ajustement fixe	Polyamide	13680883
800-25R40M-DMSF	38.1	1.5	40	25	Ajustement fixe	Polyamide	13680887

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.