

FORMAT Außenmikrometer Typ 4114



Hinweis
:Dieser Artikel ist bei der Auslieferung nicht kalibriert. Die Kalibrierung muss durch den Empfänger organisiert werden.

Messbereich mm	Artikel
0 / 100	12596285
100 / 200	12596286
200 / 300	12596287
300 / 400	12596288
400 / 500	12596289
500 / 600	12596290
600 / 700	12596291
700 / 800	12596292
800 / 900	12596293
900 / 1000	12596294

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)