



GOETZE Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze fileté

Caractéristiques

Série: 630mGFO

Type: 1160

Beschreibung	Article
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 1"	17558701
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 1.1/2"	17558718
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 1.1/4"	17558725
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 1/2"	17558732
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 2"	17558749
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze EPDM 3/4"	17558756
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 1"	17558763
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 1.1/2"	17558770
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 1.1/4"	17558787
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 1/2"	17558794
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 2"	17558802
Kit de réparation pour soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze FPM 3/4"	17558819

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.